

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der digitale Tiefen-Messschieber 30 EWRi dient zum Messen von Längenmaßen in der Produktion, in der Qualitätsüberwachung oder in der Werkstatt. Die bestimmt genannte Verwendung erfordert eine Benutzung aller spezifischen Informationen zu diesem Produkt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden gesetzlichen und anderenwäligen Sicherungs- und Richtlinien.

Dieser Messschieber erfüllt die Schubart IP67 nach DIN EN 60529.

• Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper

• Schutz gegen das Eindringen von Wasser bei zeitweiliger Untertauchen

Vor Inbetriebnahme des Geräts empfehlen wir Ihnen diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen.

1. Permitted use

EN

1. Utilisation conforme à l'usage prévu

The digital depth caliper 30 EWRi is to be used to determine length measurements and can be employed in production, quality control and in the workshop.

Bevor alle spezifischen Informationen zu diesem Produkt.

Die bestimmt genannte Verwendung erfordert eine Benutzung aller spezifischen Informationen zu diesem Produkt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmgemäß.

Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden gesetzlichen und anderenwäligen Sicherungs- und Richtlinien.

Dieser Messschieber erfüllt die Schubart IP67 nach DIN EN 60529.

• Protection contre la pénétration de solides contamineants

• Protection contre les effets de temporaire immersion en eau

In order to achieve the best use of this instrument it is most important that you read the operating instructions first.

1. Utilisation conforme à l'usage prévu

FR

1. Utilisation conforme à l'usage prévu

La jauge de profondeur digital type 30 EWRi sert à la mesure de longueurs en production, en assurance qualité ou en atelier.

L'utilisation conforme à l'usage prévu nécessite le respect de toutes les informations publiées sur ce produit.

La dernière déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse suivante:

Mahr GmbH, Standort Esslingen, Reutlinger Str. 48, 73728 Esslingen, Germany, or can be downloaded from:

www.mahr.de/de/leistungen/Fertigungsmesstechnik/Produkte

Le présent appareil de mesure est conforme aux directives UE en vigueur.

La déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse suivante:

Mahr GmbH, Standort Esslingen, Reutlinger Str. 48, 73728 Esslingen (Alemania), además, se encuentra disponible para su descarga en la siguiente página web:

www.mahr.de/de/Leistungen/Fertigungsmesstechnik/Produkte

1. Aplicación según el uso previsto

ES

1. Uso previsto

El pie de rey 30 EWRi sirve para medir longitudes en el área de producción, en el departamento de aseguramiento de la calidad o en el taller.

La aplicación según el uso previsto requiere que se respeten todas las informaciones publicadas sobre este producto.

La declaración de conformidad más reciente puede solicitarse en la dirección:

Mahr GmbH, Standort Esslingen, Reutlinger Str. 48, 73728 Esslingen (Alemania), además, se encuentra disponible para su descarga en la siguiente página web:

www.mahr.de/de/Leistungen/Fertigungsmesstechnik/Produkte

Este aparato de medida cumple las directrices de la UE en vigor.

La declaración de conformidad puede solicitarse en la dirección:

Mahr GmbH, Standort Esslingen, Reutlinger Str. 48, 73728 Esslingen (Alemania), además, se encuentra disponible para su descarga en la siguiente página web:

www.mahr.de/de/Leistungen/Fertigungsmesstechnik/Produkte

1. Uso previsto

IT

1. Uso previsto

Il calibro digitale per profondità 30 EWRi serve a misurare la lunghezza in fase di produzione e assicurazione qualità o in officina.

Uso previsto richiede l'osservanza di tutte le informazioni pubblicate sul questo prodotto.

Per questo uso è necessario rispettare le norme specifiche relative all'applicazione.

Le norme specifiche relative all'applicazione sono da considerare come non-conformi. Il fabbricato declina tutta responsabilità per los dannos que

puedan surgir como consecuencia de ello. Observar las normativas y directivas legales y de otro tipo que se encuentren en vigor para el campo de aplicación de que se trate.

Este pie de rey cumple la clase de protección IP67 según la norma DIN EN 60529, es decir,

• protección contra la penetración de partículas sólidas

• protección contra la penetración de agua en caso de una inmersión temporal.

Antes de la puesta en servicio le recomendamos que lea atentamente este manual de instrucciones.

1. 许可使用范围

中

1. 许可使用范围

数量深度尺30EWRi用于深度测量，在生产、质控过程及车间内使用。

许可使用范围应符合与本产品相关的所有发布信息。其他任何用途均不属许用范围。制造商对不当使用造成的损坏不负责任。

该卡只符合DIN EN 60529的IP67防护等极要求。

• 防止灰尘进入

• 可以短时间在13℃的水中使用

为了更好地使用该测量仪器,请在使用前仔细阅读操作说明书。

2. Lieferumfang

EN

2. L'équipement de base

Basically the Digital Depth Caliper 30 EWRi consists of:

- Digital Tiefen-Messschieber 30 EWRi

- Batterie

- Bedienungsanleitung

3. Wichtige Hinweise vor Inbetriebnahme

EN

3. Important hints prior to initial operation

In order to ensure a long use of this measuring instrument, any contamination on the caliper must be removed immediately after completion of use. This can be done with a dry cloth. Subsequently, to conserve the metal components, these should be kept clean with a cloth oil.

An verschmutztes Gehäuse sollte nach dem Einsatz mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Bei Einsatz einer schmutzigen Tücher ist es ratsam, einen sauberen Tuch zur Reinigung zu verwenden.

• Clean dirty housing with a dry, soft cloth. Remove heavy soiling with a slightly moistened cloth. Volatile organic solvents like thinners are not to be used, as these liquids can damage the housing.

• Unauthorized opening of the instrument forfeits the warranty.

• When the „Low-Bat“ symbol appears the intended operation or function can no longer be guaranteed.

We ask you to satisfy by a long service with your measuring instrument. Should you have any questions regarding the instrument, contact us and we shall be pleased to answer them.

4. Sicherheitshinweis

EN

4. Safety Information

Batterie

• Nicht wiederaufladbar

• Nicht feuerwerken

• Vorschriftsgemäß entsorgen

Keine Elektrosignieranlagen verwenden

! Do not use an electric marking tool on caliper

Ne pas utiliser de marqueur électrique

5. Technische Daten

EN

5. Technical Data

Induktives Messsystem

11 mm hohe LCD Anzeige

Batterie Lithium 3V, Typ CR2032, 230 mAh

Betriebszeit bis zu 2 Jahren *

(2000 Betr.-Std.Jahr)

* reduziert sich beim Betreiben der Funkchnittstelle

Schutz IP67 nach DIN EN 60529

6 = staubdicht

7 = Schutz gegen zeitweilige Untertauchen

Funkchnittstelle

RF Frequenzband

Kanal 1 2403 MHz

Kanal 2 2439 MHz

Kanal 3 2475 MHz

max. 6 m

Qualität der Verbindung ist abhängig von der Einsatzumgebung

Operationstemperatur +10°C ... +40°C

Lagertemperatur -10°C ... +60°C

Messspanne

Measuring range

Capacité

Système de mesure inducitif

LCD hauteur des chiffres 11 mm

Pile Lithium 3V, Type CR2032, 230 mAh

Opérating time up to 2 years *

(2000 work hrs/year)

* reduced when operating with the wireless interface

Protection IP67 acc. to DIN EN 60529

6 = dust tight

7 = protected against the effects of temporary immersion

Wireless interface

RF Frequency band

Channel 1 2403 MHz

Channel 2 2439 MHz

Channel 3 2475 MHz

max. 6 m

Quality of connection depends on the environment

Temperatur +10°C ... +40°C

Temperature of storage -10°C ... +60°C

Ziffernschreitwert

Resolution

Error limit (mm)

Max. verfahrgeschwindigkeit

Max. measuring speed

Long cross beam

Long cross beam

Communication range

max. 6 m

Qualität der Verbindung ist abhängig von der Einsatzumgebung

Bestell-Nr.

Order No.

N° de cde.

* Die Werte sind 0,02 mm größer bei Messung mit Richtungswechsel der Messkraft

* The values are larger by 0,02 mm when measuring with direction changes of the measuring force

* Les valeurs sont sup de 0,02 mm lors de

Il y a changement de direction lors de la mesure

• Ein-/Aus-Taste / Nullsetzen

1 ON / OFF / RESET

2 Menü button / Preset activate

3 Abstandsmessflächen

4 Anzeige

5 Loc-Schraube

6 Batterie

7 Maßstab

8 Schiene

9 Data / Hold-Taste

• 1 Marche / Arrêt / Mise à zéro

2 Touché menu / Activer Preset

3 Mesure de distance

4 Affichage

5 Vis de serrage

6 Compartimento de la batería

7 Escala

8 Régule

9 Touche Data / Hold

• 1 Tecla ON / OFF / Azzer